


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

M46-125 RX, 96717430103, 2012-12

HUSQVARNA ITALIA SPA



Référence	Numéro de Pièce	Description
1	574 39 65-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	574 41 52-02	ROUE
7	504 82 73-01	PARE-POUSSIÈRE
8	531 21 08-17	RESSORT
9	531 20 84-92	ÉCROU
10	580 46 24-01	BOUTON
11	581 17 86-01	PLAQUETTE
12	538 23 58-07	VIS
13	504 80 01-01	ESSIEU ARRIÈRE
14	531 20 66-53	AXE
15	531 20 87-72	RONDELLE
16	544 34 23-01	PIGNON
17	531 20 87-78	ROULEMENT
18	531 20 59-44	SUPPORT
21	574 39 64-01	ENJOLIVEUR
22	504 85 78-01	ÉCROU
23	574 41 50-02	ROUE
26	577 38 42-01	SUPPORT
27	504 85 65-01	ENSEMBLE ESSIEU AVANT
28	531 20 66-53	AXE
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	580 25 92-02	MOWER BLADE
33	531 20 72-43	RONDELLE
34	581 84 30-01	SUPPORT DE LAME
35	505 29 09-01	TOUCHE
36	531 20 78-56	VIS
37	544 46 22-01	PROTECTEUR
38	504 04 61-01	PROTECTION D'USURE
39	544 46 25-01	PROTECTION D'USURE
41	544 34 32-03	GEARBOX
42	510 03 75-01	VIS
43	544 93 44-01	GUIDE DE COURROIE
44	544 93 43-01	GUIDE DE COURROIE
45	544 93 47-01	RESSORT
46	504 54 79-01	POULIE
47	504 54 80-01	ÉCROU
48	504 03 48-01	COURROIE
51	574 86 94-01	CADRE
52	574 86 96-02	GRASSBAG
53	574 61 03-01	GRASSBAG
54	522 85 77-01	RESSORT
55	531 21 06-17	BOUCHON
58	574 61 02-01	TRAPPE
60	531 20 66-77	VIS
61	525 43 31-01	VIS
63	581 29 20-02	CHÂSSIS
64	531 21 28-51	VIS
65	531 20 58-48	CONNECTEUR
66	531 20 76-57	RETAINING RING
67	531 21 14-41	SUPPORT
68	531 21 18-40	RESSORT
70	579 24 53-02	RESSORT
71	580 96 33-01	BARRE
75	—	TBD
76	580 44 56-01	COUVERCLE
77	532 18 16-98	VIS
80	580 42 43-01	BOUTON
81	531 20 49-22	RONDELLE
82	531 21 14-74	SEGMENT
83	531 21 14-76	RESSORT

Référence	Numéro de Pièce	Description
84	531 21 14-73	SEGMENT
85	531 21 15-81	PLAQUE
86	581 25 95-01	VIS RSQM
88	531 20 84-91	ÉCROU
89	531 20 49-61	RONDELLE
90	531 20 71-65	ÉCROU
91	531 20 51-69	PIN RETAINING SCREW
92	580 65 43-01	REGLAGE
94	580 84 91-04	REGLAGE
95	580 41 23-02	POIGNÉE
96	580 76 19-01	RESSORT
97	544 90 80-04	CÂBLE
98	531 20 55-81	COLLIER DE SERRAGE
100	580 83 36-01	VIS EHHM
102	580 85 34-01	CÂBLE
103	531 20 80-43	SUPPORT
104	581 55 12-01	ECROU HEXAGONALE DE BLOCAGE
150	576 04 74-01	VIS CRPANT
151	575 56 21-04	CAPOT AVANT COMPLET
152	574 37 52-01	CARTER
153	574 72 17-01	PLAQUE DE FIXATION
154	575 95 57-01	VIS ITXPANT
242	576 04 74-01	VIS CRPANT
243	579 30 09-01	JOINT
260	580 83 36-02	VIS EHHM
261	532 43 00-34	SUPPORT
262	581 55 12-01	ECROU HEXAGONALE DE BLOCAGE