




# RMI 632.0 Capot

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 967 6703	Etiquette STIHL		5.					
2	6309 403 2300	Support							
3	6309 405 0700	Aimant		5					
4	6309 706 3600	Traverse	3						
5	6309 706 7306	Renfort de protection (avant)	10						
6	6309 706 7310	Renfort de protection (arrière)	(5)						
7	6309 780 2021	Recouvrement cpl.							
7	6309 780 2020	Recouvrement cpl.			4 39 554 125	(VIKING 203.2018)			
8	6309 967 4415	Autocollant d'avertissement							
9	9074 477 2966	Vis IS P4x8							
10	9104 007 4260	Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))							
11	9110 421 1286	Vis a tete lentiforme M6x16							
12	6302 967 4400	Autocollant iMow							
13	6309 967 4425	Pictogramme de mise en garde		4 39 554 125		(VIKING 203.2018)			








# RMI 632.0 Carter supérieur

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).	4	· C.					
1	6309 400 2105	Console de commande							
2	6309 405 0710	Aimant							
3	6309 405 2700	Pièce de pression							
4	6309 430 5237	Platine (capteur de capot)							
5	6309 440 3030	Faisceau de câbles (arrêt)							
6	6309 701 1005	Partie supérieure du carter							
7	6309 967 1830	Plaque signalétique RMI 632.0							
8	6309 967 1505	Plaque matricule RMI 632							
9	9074 477 2966	Vis IS P4x8 ((0,5 - 1 Nm))							
10	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20 ((1 - 2 Nm))							
11	6309 448 1200	Attache de câble							
12	9104 007 4260	Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))							
13	9104 007 4260	Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))							
14	6309 403 2510	Recouvrement							
15	6309 703 6910	Support (capuchon de recouvrement gauche)							
16	6309 703 6915	Support (capuchon de recouvrement droit)							







RMI 632.0 Parte inferérieure du carter, châssis


Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).			2				
LUB		Graisse de transmission (Superlub FS)							
1	6309 432 0600	Couvercle							
2	6309 640 0191	Transmission cpl.							
3	6309 700 0401	Roue cpl.							
4	6301 700 0411	Roue cpl.							
5	6309 700 8591	Carter inférieur		R					
6	6301 708 5902	Bouchon							
7	6301 760 5200	Paliers							
8	6301 706 8800	Anneau en caoutchouc							
9	6309 791 1500	Poignée arrière							
11	6375 704 0311	Chapeau de roue							
12	9039 488 1288	Vis taraud M6x20 ((7 - 9 Nm))							
13	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16							
14	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20							
15	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16							
16	9298 021 1528	Rondelle 6,4x20x1,25							
17	9302 929 4540	Capuchon							
18	6309 405 1901	Support							
20	6309 007 1091	Jeu de coussinets							
21	6309 709 2101	Bague d'étanchéité							

# RMI 632.0



Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
22	6309 706 3200	Silencieux		(C					
23	9296 421 1627	Rondelle d'ajustage 14x20x0,3		U					
100	6309 790 2202	Poignée arrière		•	4 39 554 125	(VIKING 203.2018)			
101	6309 967 4401	Autocollant			4 39 554 125	(VIKING 203.2018)			








RMI 632.0 Plateau de coupe, réglage en hauteur

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6309 600 0211	Moteur électrique		5.					
2	6309 701 1011	Carter							
3	6309 702 0102	Couteau 280 / 11"							
4	6309 703 4800	Segment denté							
5	6309 703 6400	Ressort de pression							
6	6909 760 9700	Disque d'entraînement compl.							
7	6309 763 4200	Dispositif d'ajustage							
8	6309 763 6100	Pignon							
9	6309 763 6400	Molette de serrage							
10	9061 116 0660	Vis à tête fraisée M4x12 ((1,6 - 2,0 Nm))							
11	9104 003 4430	Vis taraud P6x20							
12		Partie inférieure du disque d'entraînement (pas de pièce de rechange séparée)							
100	6309 600 0210	Moteur électrique			4 40 198 322	(226.2019)			
101	6309 609 0200	Bague d'étanchéité (brins d'herbe touffus)			4 40 198 322	(226.2019)			








# RMI 632.0 Parties électriques

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
1	6309 400 6504	Batterie AAI 131.0							
2	6309 701 3600	Cache de module électronique							
3	6309 430 1402	Module électronique	40						
4	6309 430 5267	Platine (entraînement gauche)	15						
5	6309 430 5268	Platine (entraînement droit)							
6	6309 430 5243	Platine (avant)							
7	6309 430 6800	Support cpl.							
8	6309 440 0300	Câble ruban (module électronique - platine du capteur de capot)							
9	6309 440 0310	Câble ruban (module électronique - platine avant)							
10	6309 440 0320	Câble (contacts de la batterie)							
11	6309 440 0330	Câble (module électronique - platine d'entraînement droit)							
12	6309 440 3000	Câble ruban (module électronique - platine d'entraînement droit)							
13	6309 440 3060	Faisceau de câbles (platine d'entraînement droit - platine d'entraînement gauche)							
14	6301 967 7200	Avertissement							








### RMI 632.0 Station de base

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6309 400 8531	Bloc d'alimentation 230 V							
1	6309 400 8536	Bloc d'alimentation 230 V CH	2	1					
1	6309 400 8541	Bloc d'alimentation 230 V							
2	6309 405 8710	Piquet de fixation	-						
3	6309 430 1460	Module électronique	6						
4	6309 430 6815	Support cpl.							
5	6309 432 3800	Recouvrement							
6	6309 440 0345	Câble							
7	6309 701 1041	Carter							
8	6309 701 3615	Recouvrement							
9	6309 703 5100	Ressort de tension							
10	6309 703 8910	Plaque							
11	6309 763 0400	Etrier							
12	6309 967 1807	Plaque signalétique ADO 401.0/ 601.0							
13	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20							
14	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							








### RMI 632.0 Lubrifants

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0781 110 1011	Graisse spéciale (DC4)	3						
2	0781 120 1022	Graisse de réducteur 40 g							







# RMI 632.0 Outil spécial

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6309 890 3100	Support d'entretien		0					
2	6309 890 1720	Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE		C°					
2	6309 890 1721	Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE (CH)							
2	6309 890 1722	Station de base d'entretien ADO 100.0 SERVICE (GB)		0					
3	6309 430 1448	Module électronique ADO 100 SERVICE							
4	6309 840 0401	Câble de diagnostic	40						
5	6309 400 8551	Bloc d'alimentation 230 V	XS						
5	6309 400 8556	Bloc d'alimentation 230 V CH							
5	6309 400 8561	Bloc d'alimentation 230 V							
6	6309 967 1852	Plaque signalétique ADO 100 SERVICE							
7	6309 967 4490	Autocollant SERVICE							
9	6309 009 1200	Outil spécial (extracteur)							
10	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							